

弊社ロータリーパーカッションドリルを安全に使用していただくためのお知らせ

書類番号：品管連 99-001

2025 年 6 月

鉦研工業株式会社 品質管理部

鉦研工業製ロータリーパーカッションドリルをご購入いただきありがとうございます。また長きにわたりご使用いただきありがとうございます。

この度は、ロータリーパーカッションドリルを安全に使っていただくための重要なお知らせがあります。以下の内容をご確認いただき、ご対応よろしくをお願いいたします。

1) 事象の紹介と注意喚起

- ① ガイドセル鉛直姿勢時にドリルヘッドの自然落下がありました。
- ② ドリルヘッド単体、ツール接続状態にかかわらず①の事象があった方はご注意ください。それに準じた症状があった場合も同様の状態に陥る可能性があります。
- ③ 下記 4) を確認していただき、安全整備へのご協力をお願いします。

2) 対象機種を紹介

- ① RPD-100C、RPD-130C、RPD-150C、RPD-100SL、RPD-130SL、RPD-150SL
- ② プロダン製 940-150-9519(スプリングローデッドブレーキ)を使用した給進装置を搭載している機種

3) 事象の原因推測

- ① ブレーキシステムの老朽化による作動不良
- ② ブレーキディスクの摩耗による保持力の低下
- ③ 錆、傷等によるピストンの動作不良
- ④ 何らかの影響でオイルモータ周りの配管が真空となりオイルモータが空転した。

4) 事象の解決方法、推奨事項

- ① 該当の給進装置を備えた RPD 機、その他機種を所有されているお客様は、担当営業まで連絡、相談をお願いします。
- ② 弊社メンテナンス部、鉦研指定の整備代理店、建設機械の整備工場による点検整備をお願い致します。
- ③ 整備工場での消耗部品の交換、動作確認、保持力のチェックを行ってください。
- ④ 現行の給進装置（ブレーキ内蔵オイルモータ）への改造もご検討ください。

5) 費用等に関して

無償修理対象外となります。

有償にて点検、整備、試運転を対応させていただきます。

ロータリーパーカッションドリルを末永く安全にご使用いただくためのご協力よろしくお願いします。